

外部電源に13.8V出力端子が出てない場合のひとつの対処例です。
 リグ用外部電源のケーブルにギボシ端子付き短ワイヤーをはんだ付けします。
 One solution for HAMSTIR photo connection power supply in case of 13.8V power supply
 doesn't have external output terminals.
 Use the bullet terminal, and solder it at the half way of 13.8V power supply cable.
 Take the terminal covered by larger tube to +13.8V red cable.

1



銅線が見えるまで薄くスライスする
 Slice by cutter till copper wire appear

2



銅線部にはんだを盛る
 Solder at the copper points

3



電源側をチューブカバー付きにする (ショート防止)
 Covered by tube to power supply

ギボシ端子付きワイヤー +, -をはんだ付けする
 Solder the bullet terminal ass'y

4



絶縁テープを巻く
 Cover the soldered points by isolation tape