

**HAMSTIRシリーズの電波の回り込み誤動作についての情報**  
**Information to improve mulfunction on transmitting.**

PCの違いによるもので発生状況が異なる件で、調査しておりましたが、以下の対策に効果がみられましたので、関連でお困りの方は試してみてください。**フェライトビーズ(FB)をジャンパーでショート**するものです。もともと受信装置の一般的なデジタルノイズ対策のものですから、アマチュア無線バンドの送信は無関係で受信においても影響はないようです。

メーカー品のPCにて誤動作しやすそうに思われますが、同じ対策をHAMSTIR側でも行ったことで誤動作しやすくなったと考えております。

出荷品については、インピーダンスが百分の一のフェライトビーズをはんだ付け対応しております。合わせて、対応済み品にはガタを減らすためにUSBプラグの底面に0.15mmシートを貼り付けております。

